

# CAN порт

Пришла с Китая магнитола.



Ставится разъём в разъём, *canbus* декодер в наличии. Поставил, проверил с включенным зажиганием всё норм. Кнопки на руле работают.



А когда завёлся — на приборе выскочила ошибка:



Это ещё пол беды... Но вот чего я не ожидал — это «поворотники» стали странно работать. Сзади всё работает адекватно, а вот спереди и на дверях — могут моргать через 2-3 раза...

Попробовал **OPEN**-портом почитать ошибки — особого ничего не нашёл.

## **РЕШЕНО:**

Убрал из CAN шины один провод (на CAN декодере он зелёно-чёрный), и всё заработало! Ошибки не появляются!