



Выполняемые ремонтные работы:

- * Восстановление прошивки (операционной системы) от 2 000 - 3 500 руб.
- * Ремонт ФМ тюнера – 2 000 - 3 000 руб.
- * Ремонт модуля BT - от 1 500 руб.
- * Замена процессорной платы от 4 000 руб. (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА УСТРОЙСТВА).



- * Ремонт процессорной платы – от 2 000 до 4 000 руб.



- * Замена контроллера управления (YD1521B, YD1521, 1521B) (микросхема) – 1 500 - 3 000 руб.
- * Замена USB hub (микросхема) – от 1 500 - 2 500 руб.
- * Замена звукового процессора - 2 500 руб.
- * Замена усилителя - 1 500 руб.
- * Замена системной платы (зависит от типа устройства) от 4 000 руб.



- * Замена тачскрина android (touchscreen) 9 дюймов – от 3 500 - 4 000 руб.
- * Замена тачскрина android (touchscreen) 10.1 дюймов - 4 000 руб.
- * Замена тачскрина WinCe (touchscreen) 7,8.9 дюймов 2 000 - 4 000 руб.
- * Замена тачскрина WinCe (touchscreen) 10.1 дюймов - 4 000 руб.
- * Замена матрицы 9 дюймов – 3 500 - 5000 руб.
- * Замена матрицы 10.1 дюймов - 5 000 - 6 000 руб.
- * Замена блока матрица сенсорная панель в корпусе 9-10 дюймов – от 5 000 руб.



Модификация звука:

- * Замена проходных конденсаторов звукового тракта - 1 500 руб.
- * Замена конденсаторов с заменой усилителя на TDA7850 - 2 000 руб.
- * Замена энкодера «Encoder» (крутилка громкости) – 1 500 руб. (зависит от типа устройства).
- * Диагностика неисправности - 350 руб (вне зависимости от ремонтопригодности прибора).

***** В СТОИМОСТЬ ВХОДЯТ - РАЗБОРКА, СБОРКА, ДЕМОНТАЖ-МОНТАЖ ДЕТАЛЕЙ.**

**** Предварительная расценка услуг и комплектующих, подробнее озвучит менеджер исходя от модели устройства и его технических характеристик.**

***Расценки на выполняемые работы индивидуальны.**

